

**CALIBRATION TOOL**  
- INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS -



Ingresar a:

[www.ta.com.ar](http://www.ta.com.ar)

Enter to:

[www.ta.com.ar](http://www.ta.com.ar)

Ir a la sección Acceso a Miembros y clickee en el link “Regístrese aquí”

Go to Member Area and select the link “click here”:

ACCESO A MIEMBROS

USUARIO

PASSWORD

ENVIAR

Si desea descargar contenido exclusivo y todavía no se encuentra registrado. [Regístrese aquí](#)

Ingresar datos para el registro

Enter all the required information:

ACCESO A MIEMBROS >> REGISTRO

Complete los campos a continuación para registrarse como nuevo usuario. [Volver](#)

**Datos de ingreso**

Nom. Usuario

Clave

Confirme Pass

**Datos de contacto**

Razón social  \*

Nombre del taller  \*

Nombre y Apellido  \*

Función/Cargo  \*

Email  \*

País  Seleccione un país \*

Provincia  \*

Ciudad  \*

Direccion  \*

Código Postal  \*

Teléfono  Cod. Pa.  Cod. Ar.  Telefono \*

Acepto términos y condiciones

Acepto recibir novedades de TA

ENVIAR

(\*) Campos obligatorios

Usted va a recibir un email indicando que su registro se encuentra pendiente de aprobación.

You will receive an email indicating that your registration is pending to be accepted.


Despues que su registro es aceptado Usted va a recibir un nuevo email con la correspondiente confirmación

*After your registration is accepted you will receive a new email with the corresponding confirmation.*




A partir de ahí Usted ya puede ingresar con su email y password a la sección Acceso a Miembros <http://www.ta.com.ar/login.php>

*You will be able to access with your email and password to Member Area [http://www.ta.com.ar/login\\_eng.php](http://www.ta.com.ar/login_eng.php)*




Al ingresar, verán las las siguientes opciones

*Once to enter, you will see the following options*



En descargas podrán descargar el software Calibration Tool

*In Downloads you will be able to download the software Calibration Tool*



Una vez instalado el Calibration Tool (primero debe instalarse Toolrequirement \_setup\_1.0.0.1.exe y luego TA\_calibration\_tool\_setup\_1.7.13.5.exe) al iniciar el programa aparece la pantalla inicial con el Codigo de Activacion que permite obtener la licencia del software

*After it have been installed the Calibration Tool software (first should be installed Toolrequirement \_setup\_1.0.0.1.exe and then TA\_calibration\_tool\_setup\_1.7.13.5.exe) once you run the program in the initial screen will be shown the Activation Code which allow you to get the software license.*



Copiar el Código de Activación e ir a "Obtener licencia Calibration Tool", pegar la misma en el recuadro y dar clic a OBTENER LICENCIA

*To copy the Serial Number and then go to "Get Calibration Tool license". Paste it in the box and click GET LICENSE*

Para solicitar una licencia de uso del Calibration Tool siga los siguientes pasos:

1. Instalar el programa "TA - Calibration Tool" en la computadora dónde se va a utilizar.  
Si aún no lo posee, lo puede **descargar de aquí**.
2. Al iniciarlo, le aparecerá un número de serie. Copie ese número y péguelo en el cuadro que aparece debajo.
3. Al presionar el botón "Obtener Licencia" se descargará un archivo (licencia.lic)
4. Vuelva al programa "TA - Calibration Tool" y presione el botón "Load Licence File". Busque el archivo licencia.lic en su PC y presione "Aceptar".
5. El programa se reiniciará y quedará activado.

**Ingrese el Número de serie completo:**

00330-80000-00000-AA94503AA02FC-0414-0591-9906-  
DE0700080009BFEBFBFF000306C3To be filled by O.E.M.0800963001001003


**OBTENER LICENCIA**

Automáticamente se va a generar un archivo conteniendo la licencia para el software.

Por defecto la licencia bajará en la carpeta de Descargas, y es allí donde el software Calibration Tool irá a buscar la misma.


*Automatically it will be generated a file containing the software license.*

*By default it will be saved in folder Downloads, and there will be directed the Calibration Tool to check for the license.*



En el software Calibration tool hay que hacer click en Cargar Fichero Licencia.

*In the software Calibration Tool click on Load License File*



Automaticamente el programa se reiniciará con la licencia activada.

*Automatically the software will re-start with active license.*

